

Nombre	Duración	Comienzo	Fin
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 2018	260 días	1/2/2018	12/31/2018
210-EMR CIUDAD PEMEX	255 días	1/2/2018	12/24/2018
ENTRADA DE ESTACIÓN	220 días	1/8/2018	11/9/2018
PI-1002	131 días	1/15/2018	7/16/2018
PI-1002 Ins	1 día	1/15/2018	1/15/2018
LAVADO DE TUBERIA Y VALVULAS	127 días	1/8/2018	7/3/2018
LAVADO DE TUBERIA Y VALVULAS 1	2 días	1/8/2018	1/9/2018
ÁREA DE FILTRACIÓN	245 días	1/8/2018	12/14/2018
210-F-001A FILTRO VERTICAL	245 días	1/8/2018	12/14/2018
LAVADO DE TUBERIA Y VALVULAS	126.75 días	1/8/2018	7/3/2018
LAVADO DE TUBERIA Y VALVULAS 1	1.75 días	1/8/2018	1/9/2018
210-F-001B FILTRO VERTICAL	245 días	1/8/2018	12/14/2018
LAVADO DE TUBERIA Y VALVULAS	126.75 días	1/8/2018	7/3/2018
LAVADO DE TUBERIA Y VALVULAS 1	1.75 días	1/8/2018	1/9/2018
ÁREA DE REGULACIÓN	221 días	1/9/2018	11/13/2018
LAVADO DE TUBERIA Y VALVULAS	126 días	1/9/2018	7/3/2018
LAVADO DE TUBERIA Y VALVULAS 1	1 día	1/9/2018	1/9/2018
ÁREA DE MEDICIÓN	240 días	1/2/2018	12/3/2018
MANTENIMIENTO Cromatografo	240 días	1/2/2018	12/3/2018
AT-1001	1 día	1/2/2018	1/2/2018
MANTENIMIENTO Medidor Ultrasonico	131 días	1/3/2018	7/4/2018
FE-1001	1 día	1/3/2018	1/3/2018
SALIDA DE ESTACIÓN	217 días	1/15/2018	11/13/2018
PI-1006	131 días	1/15/2018	7/16/2018
PI-1006 Ins	1 día	1/15/2018	1/15/2018
210-TD-001 TRAMPA DE ENVÍO	243 días	1/9/2018	12/13/2018
PI-1008	130 días	1/16/2018	7/16/2018
PI-1008 Ins	1 día	1/16/2018	1/16/2018
PI-1010	130 días	1/16/2018	7/16/2018
PI-1010 Ins	1 día	1/16/2018	1/16/2018
PI-1011	130 días	1/17/2018	7/17/2018
PI-1011 Ins	1 día	1/17/2018	1/17/2018
PI-1012	130 días	1/17/2018	7/17/2018
PI-1012 Ins	1 día	1/17/2018	1/17/2018
LAVADO DE TUBERIA Y VALVULAS	126.5 días	1/9/2018	7/4/2018
LAVADO DE TUBERIA Y VALVULAS 1	1.75 días	1/9/2018	1/10/2018
210-TK-001 TANQUE DE CONDENSADOS	248 días	1/2/2018	12/13/2018
PI-1014	129 días	1/18/2018	7/17/2018
PI-1014 Ins	1 día	1/18/2018	1/18/2018
PI-1015	129 días	1/18/2018	7/17/2018
PI-1015 Ins	1 día	1/18/2018	1/18/2018
TI-1004	131 días	1/8/2018	7/9/2018

TI-1004 Ins	1 día	1/8/2018	1/8/2018
TRANSMISOR DETECTOR DE MEZCLAS EXPLOSIVAS AIT-1090	239.75 días	1/2/2018	12/3/2018
AIT-1090	1 día	1/2/2018	1/2/2018
LAVADO DE TUBERIA Y VALVULAS	126.75 días	1/9/2018	7/4/2018
LAVADO DE TUBERIA Y VALVULAS 1	1.75 días	1/9/2018	1/10/2018
SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA	238 días	1/4/2018	12/3/2018
INTERFASES TUBO-SUELO	196 días	1/4/2018	10/4/2018
MEDICION DE POTENCIALES TUBO-SUELO EN INTERFASES 1	1 día	1/4/2018	1/4/2018
CAMAS ANÓDICAS GALVÁNICAS	184 días	1/24/2018	10/8/2018
MEDICIÓN DE POTENCIALES 1	2 días	1/24/2018	1/25/2018
RECTIFICADOR DE CORRIENTE RPC 1	238 días	1/4/2018	12/3/2018
VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO 1	1 día	1/4/2018	1/4/2018
MANTENIMIENTO A OBRA ELECTRICA	238 días	1/4/2018	12/3/2018
ALUMBRADO	238 días	1/4/2018	12/3/2018
VERIFICACIÓN ELÉCTRICA-ALUMBRADO 1	1 día	1/4/2018	1/4/2018
INSPECCION A TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN E INTERRUPTOR PRINCIPAL	129 días	1/4/2018	7/3/2018
INSPECCION A TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN E INTERRUPTOR PRINCIPAL 1	1 día	1/4/2018	1/4/2018
MANTENIMIENTO A OBRA CIVIL	196 días	1/2/2018	10/2/2018
DRENAJES PLUVIALES	196 días	1/2/2018	10/2/2018
DESAZOLVE DE DRENAJES 1	2 días	1/2/2018	1/3/2018
AREAS VERDES EXTERIOR	195.75 días	1/2/2018	10/2/2018
PODA Y CONTROL DE MALEZA 1	1.75 días	1/2/2018	1/3/2018
CUARTO ELECTRICO	254 días	1/2/2018	12/21/2018
MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO DE LA RTU	196 días	1/2/2018	10/2/2018
LIMPIEZA DE FILTROS 1	2 días	1/2/2018	1/3/2018
LIMPIEZA DE CUARTO	240 días	1/2/2018	12/3/2018
Limpieza de cuarto	1 día	1/2/2018	1/2/2018
EXTINTORES	237 días	1/26/2018	12/24/2018
INSPECCION	1 día	1/26/2018	1/26/2018
INSPECCION OPERATIVA	240 días	1/2/2018	12/3/2018
Inspección Operativa	1 día	1/2/2018	1/2/2018
MLV 2156 (LBV 1) km. 2+364.90 "VERNET"	245.5 días	1/15/2018	12/24/2018
PI-LBV1A	129 días	1/19/2018	7/18/2018
PI-LBV1A Ins	1 día	1/19/2018	1/19/2018
PI-LBV1B	129 días	1/19/2018	7/18/2018
PI-LBV1B Ins	1 día	1/19/2018	1/19/2018
MANTENIMIENTO A OBRA CIVIL	196.75 días	1/15/2018	10/16/2018
PORTONES Y PUERTAS	151 días	1/15/2018	8/13/2018
LUBRICACION DE ELEMENTOS	1 día	1/15/2018	1/15/2018
DRENAJES PLUVIALES	196.75 días	1/15/2018	10/16/2018
DESAZOLVE DE DRENAJES 1	1.75 días	1/15/2018	1/16/2018
AREAS VERDES EXTERIOR	196.75 días	1/15/2018	10/16/2018
PODA Y CONTROL DE MALEZA 1	1.75 días	1/15/2018	1/16/2018

AISLAMIENTOS ELÉCTRICOS	131 días	1/15/2018	7/16/2018
INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DE CONTINUIDAD 1	1 día	1/15/2018	1/15/2018
EXTINTORES	237 días	1/25/2018	12/24/2018
INSPECCION	1 día	1/25/2018	1/26/2018
MLV 2151 km. 29+782.84 "AQUILES SERDAN"	255 días	1/2/2018	12/24/2018
TRANSMISOR DETECTOR DE MEZCLAS EXPLOSIVAS AIT-2191	240 días	1/5/2018	12/6/2018
AIT-2191	1 día	1/5/2018	1/5/2018
INSPECCION OPERATIVA	240 días	1/2/2018	12/3/2018
Inspección Operativa MLV-2151	1 día	1/2/2018	1/2/2018
PI-2151A	128 días	1/22/2018	7/18/2018
PI-2151A Ins	1 día	1/22/2018	1/22/2018
PI-2151B	128 días	1/22/2018	7/18/2018
PI-2151B Ins	1 día	1/22/2018	1/22/2018
PI-N2151A	127 días	1/23/2018	7/18/2018
PI-N2151A Ins	1 día	1/23/2018	1/23/2018
PI-N2151B	127 días	1/23/2018	7/18/2018
PI-N2151B Ins	1 día	1/23/2018	1/23/2018
MANTENIMIENTO A OBRA CIVIL	196.5 días	1/17/2018	10/18/2018
PORTONES Y PUERTAS	150.5 días	1/17/2018	8/15/2018
LUBRICACION DE ELEMENTOS	1.75 días	1/17/2018	1/18/2018
DRENAJES PLUVIALES	196.5 días	1/17/2018	10/18/2018
DESAZOLVE DE DRENAJES 1	1.75 días	1/17/2018	1/18/2018
AREAS VERDES EXTERIOR	196.5 días	1/17/2018	10/18/2018
PODA Y CONTROL DE MALEZA 1	1.75 días	1/17/2018	1/18/2018
MANTENIMIENTO A OBRA ELECTRICA	239 días	1/4/2018	12/4/2018
ALUMBRADO	239 días	1/4/2018	12/4/2018
VERIFICACIÓN ELÉCTRICA-ALUMBRADO 1	1 día	1/4/2018	1/4/2018
INSPECCION A TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN E INTERRUPTOR PRINCIPAL	130 días	1/4/2018	7/4/2018
INSPECCION A TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN E INTERRUPTOR PRINCIPAL 1	1 día	1/4/2018	1/4/2018
CUARTO ELECTRICO	255 días	1/2/2018	12/24/2018
MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO DE LA RTU	197 días	1/17/2018	10/18/2018
LIMPIEZA DE FILTROS 1	2 días	1/17/2018	1/18/2018
LIMPIEZA DE CUARTO ELECTRICO	240 días	1/2/2018	12/3/2018
Limpieza de Cuarto Electrico	1 día	1/2/2018	1/2/2018
EXTINTORES	235.75 días	1/26/2018	12/21/2018
INSPECCION	1 día	1/26/2018	1/26/2018
MLV 2152 km. 42+032.13 "CARRETERA A TEAPA"	257 días	1/2/2018	12/26/2018
TRANSMISOR DETECTOR DE MEZCLAS EXPLOSIVAS AIT-2192	239.75 días	1/5/2018	12/6/2018
AIT-2192	1 día	1/5/2018	1/5/2018
INSPECCION OPERATIVA	240 días	1/2/2018	12/3/2018
Inspección Operativa MLV-152	1 día	1/2/2018	1/2/2018
PI-2152A	127 días	1/24/2018	7/19/2018
PI-2152A Ins	1 día	1/24/2018	1/24/2018

PI-2152B	127 días	1/24/2018	7/19/2018
PI-2152B Ins	1 día	1/24/2018	1/24/2018
PI-N2152A	126 días	1/25/2018	7/19/2018
PI-N2152A Ins	1 día	1/25/2018	1/25/2018
PI-N2152B	126 días	1/25/2018	7/19/2018
PI-N2152B Ins	1 día	1/25/2018	1/25/2018
MANTENIMIENTO A OBRA CIVIL	196.5 días	1/19/2018	10/22/2018
PORTONES Y PUERTAS	148.5 días	1/19/2018	8/15/2018
LUBRICACION DE ELEMENTOS	1.75 días	1/19/2018	1/22/2018
DRENAJES PLUVIALES	196.5 días	1/19/2018	10/22/2018
DESAZOLVE DE DRENAJES 1	1.75 días	1/19/2018	1/22/2018
AREAS VERDES EXTERIOR	196.5 días	1/19/2018	10/22/2018
PODA Y CONTROL DE MALEZA 1	1.75 días	1/19/2018	1/22/2018
MANTENIMIENTO A OBRA ELECTRICA	239 días	1/4/2018	12/4/2018
ALUMBRADO	239 días	1/4/2018	12/4/2018
VERIFICACIÓN ELÉCTRICA-ALUMBRADO 1	1 día	1/4/2018	1/4/2018
INSPECCION A TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN E INTERRUPTOR PRINCIPAL	130 días	1/4/2018	7/4/2018
INSPECCION A TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN E INTERRUPTOR PRINCIPAL 1	1 día	1/4/2018	1/4/2018
CUARTO ELECTRICO	257 días	1/2/2018	12/26/2018
MANTENIMIENTO RTU	224 días	1/23/2018	11/30/2018
MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO DE LA RTU	196 días	1/23/2018	10/23/2018
LIMPIEZA DE FILTROS 1	1 día	1/23/2018	1/23/2018
LIMPIEZA DE CUARTO ELECTRICO	240 días	1/2/2018	12/3/2018
Limpieza de Cuarto Electrico	1 día	1/2/2018	1/2/2018
EXTINTORES	238 días	1/26/2018	12/25/2018
INSPECCION	1 día	1/26/2018	1/26/2018
MLV 2154 (LBV 2) km. 43+067.97	246.75 días	1/15/2018	12/25/2018
PI-LBV2A	126 días	1/26/2018	7/20/2018
PI-LBV2A Ins	1 día	1/26/2018	1/26/2018
PI-LBV2B	126 días	1/26/2018	7/20/2018
PI-LBV2B Ins	1 día	1/26/2018	1/26/2018
MANTENIMIENTO A OBRA CIVIL	196.5 días	1/23/2018	10/24/2018
PORTONES Y PUERTAS	147.5 días	1/23/2018	8/16/2018
LUBRICACION DE ELEMENTOS	1.75 días	1/23/2018	1/24/2018
DRENAJES PLUVIALES	196.5 días	1/23/2018	10/24/2018
DESAZOLVE DE DRENAJES 1	1.75 días	1/23/2018	1/24/2018
AREAS VERDES EXTERIOR	196.5 días	1/23/2018	10/24/2018
PODA Y CONTROL DE MALEZA 1	1.75 días	1/23/2018	1/24/2018
AISLAMIENTOS ELÉCTRICOS	127 días	1/15/2018	7/10/2018
INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DE CONTINUIDAD 1	1 día	1/15/2018	1/15/2018
EXTINTORES	238 días	1/26/2018	12/25/2018
INSPECCION	1 día	1/26/2018	1/26/2018
MLV 2157 (LBV 3) km. 49+826.37 "AGAVE"	247 días	1/16/2018	12/26/2018

PI-LBV3A	125 días	1/29/2018	7/20/2018
PI-LBV3A Ins	1 día	1/29/2018	1/29/2018
PI-LBV3B	125 días	1/29/2018	7/20/2018
PI-LBV3B Ins	1 día	1/29/2018	1/29/2018
MANTENIMIENTO A OBRA CIVIL	196.5 días	1/25/2018	10/26/2018
PORTONES Y PUERTAS	146.5 días	1/25/2018	8/17/2018
LUBRICACION DE ELEMENTOS	1 día	1/25/2018	1/25/2018
DRENAJES PLUVIALES	196.5 días	1/25/2018	10/26/2018
DESAZOLVE DE DRENAJES 1	2 días	1/25/2018	1/26/2018
AREAS VERDES EXTERIOR	196.5 días	1/25/2018	10/26/2018
PODA Y CONTROL DE MALEZA 1	2 días	1/25/2018	1/26/2018
AISLAMIENTOS ELÉCTRICOS	127 días	1/16/2018	7/11/2018
INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DE CONTINUIDAD 1	1 día	1/16/2018	1/16/2018
EXTINTORES	238 días	1/29/2018	12/26/2018
INSPECCION	1 día	1/29/2018	1/29/2018
MLV 2158 (LBV 4) km. 50+547.76 "HUESO DE PUERCO"	238 días	1/29/2018	12/26/2018
PI-LBV4A	124 días	1/30/2018	7/20/2018
PI-LBV4A Ins	1 día	1/30/2018	1/30/2018
PI-LBV4B	124 días	1/30/2018	7/20/2018
PI-LBV4B Cal	1 día	1/30/2018	1/30/2018
MANTENIMIENTO A OBRA CIVIL	196.5 días	1/29/2018	10/30/2018
PORTONES Y PUERTAS	146 días	1/29/2018	8/20/2018
LUBRICACION DE ELEMENTOS	1 día	1/29/2018	1/29/2018
DRENAJES PLUVIALES	196.5 días	1/29/2018	10/30/2018
DESAZOLVE DE DRENAJES 1	1.75 días	1/29/2018	1/30/2018
AREAS VERDES EXTERIOR	196.5 días	1/29/2018	10/30/2018
PODA Y CONTROL DE MALEZA 1	1.75 días	1/29/2018	1/30/2018
EXTINTORES	238 días	1/29/2018	12/26/2018
INSPECCION	1 día	1/29/2018	1/29/2018
MLV 2153 km. 64+650.63	258 días	1/2/2018	12/27/2018
TRANSMISOR DETECTOR DE MEZCLAS EXPLOSIVAS AIT-2193	239.75 días	1/8/2018	12/7/2018
AIT-2193	1 día	1/8/2018	1/8/2018
INSPECCION OPERATIVA	240 días	1/2/2018	12/3/2018
Inspección Operativa MLV-2153	1 día	1/2/2018	1/2/2018
PI-2153A	124 días	1/31/2018	7/23/2018
PI-2153A Ins	1 día	1/31/2018	1/31/2018
PI-2153B	124 días	1/31/2018	7/23/2018
PI-2153B Ins	1 día	1/31/2018	1/31/2018
MANTENIMIENTO A OBRA CIVIL	199 días	1/31/2018	11/5/2018
PORTONES Y PUERTAS	146 días	1/31/2018	8/22/2018
LUBRICACION DE ELEMENTOS	2 días	1/31/2018	2/1/2018
DRENAJES PLUVIALES	199 días	1/31/2018	11/5/2018
DESAZOLVE DE DRENAJES 1	2 días	1/31/2018	2/1/2018

AREAS VERDES EXTERIOR	199 días	1/31/2018	11/5/2018
PODA Y CONTROL DE MALEZA 1	2 días	1/31/2018	2/1/2018
LAVADO DE TUBERIA Y VALVULAS	198 días	1/31/2018	11/2/2018
CUARTO ELECTRICO	198 días	1/31/2018	11/2/2018
MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO DE LA RTU	198 días	1/31/2018	11/2/2018
LIMPIEZA DE FILTROS 1	2 días	1/31/2018	2/1/2018
MANTENIMIENTO A OBRA ELECTRICA	241 días	1/8/2018	12/10/2018
ALUMBRADO	241 días	1/8/2018	12/10/2018
VERIFICACIÓN ELÉCTRICA-ALUMBRADO 1	1 día	1/8/2018	1/8/2018
INSPECCION A TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN E INTERRUPTOR PRINCIPAL	131 días	1/8/2018	7/9/2018
INSPECCION A TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN E INTERRUPTOR PRINCIPAL 1	1 día	1/8/2018	1/8/2018
AISLAMIENTOS ELÉCTRICOS	127 días	1/16/2018	7/11/2018
INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DE CONTINUIDAD 1	1 día	1/16/2018	1/16/2018
CUARTO ELECTRICO	258 días	1/2/2018	12/27/2018
MANTENIMIENTO RTU	239 días	1/17/2018	12/17/2018
MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO DE LA RTU	197 días	1/17/2018	10/18/2018
LIMPIEZA DE FILTROS 1	2 días	1/17/2018	1/18/2018
LIMPIEZA DE CUARTO ELECTRICO	240 días	1/2/2018	12/3/2018
Limpieza de Cuarto Electrico	1 día	1/2/2018	1/2/2018
EXTINTORES	239 días	1/26/2018	12/26/2018
INSPECCION	1 día	1/29/2018	1/29/2018
MLV 2155 (LBV 5) km. 66+144.44	238 días	1/29/2018	12/26/2018
EXTINTORES	238 días	1/29/2018	12/26/2018
INSPECCION	1 día	1/29/2018	1/29/2018
LBV-2159 km. 69+807.70	238 días	1/29/2018	12/26/2018
EXTINTORES	238 días	1/29/2018	12/26/2018
INSPECCION	1 día	1/29/2018	1/29/2018
220-EMR NUEVO PEMEX	258.5 días	1/3/2018	12/31/2018
SISTEMA ETANO LÍQUIDO	258.75 días	1/3/2018	12/31/2018
MEDICIÓN	240 días	1/3/2018	12/4/2018
MANTENIMIENTO FE-3001	131 días	1/4/2018	7/5/2018
FE-3001	1 día	1/4/2018	1/4/2018
MANTENIMIENTO AT-3002	240 días	1/3/2018	12/4/2018
AT-3002	1 día	1/3/2018	1/3/2018
TRANSMISOR DETECTOR DE MEZCLAS EXPLOSIVAS AIT-3090	239.75 días	1/3/2018	12/4/2018
AIT-3090	1 día	1/3/2018	1/3/2018
SISTEMA ETANO GAS	243 días	1/3/2018	12/7/2018
AREA DE SEPARADOR	239 días	1/9/2018	12/7/2018
SEPARADOR 220-SE-001A	239 días	1/9/2018	12/7/2018
TI-4002A	131 días	1/9/2018	7/10/2018
TI-4002A Ins	1 día	1/9/2018	1/9/2018
SEPARADOR 220-SE-001B	239 días	1/9/2018	12/7/2018
TI-4002B	131 días	1/9/2018	7/10/2018

TI-4002B Ins	1 día	1/9/2018	1/9/2018
ÁREA DE MEDICIÓN	240 días	1/3/2018	12/4/2018
MANTENIMIENTO FE-4001	131 días	1/4/2018	7/5/2018
FE-4001	1 día	1/4/2018	1/4/2018
TI-4003	131 días	1/10/2018	7/11/2018
TI-4003 Ins	1 día	1/10/2018	1/10/2018
MANTENIMIENTO AT-4001	240 días	1/3/2018	12/4/2018
AT-4001	1 día	1/3/2018	1/3/2018
MANTENIMIENTO Analizador de H2O	240 días	1/3/2018	12/4/2018
AT-4002	1 día	1/3/2018	1/3/2018
MANTENIMIENTO Analizador de H2S	240 días	1/3/2018	12/4/2018
AT-4003	1 día	1/3/2018	1/3/2018
TANQUE DE CONDENSADOS 220-TK-001	236.75 días	1/10/2018	12/6/2018
TI-4007	131 días	1/10/2018	7/11/2018
TI-4007 Ins	1 día	1/10/2018	1/10/2018
CUARTO ELECTRICO	258 días	1/3/2018	12/28/2018
LIMPIEZA DE CUARTO	240 días	1/3/2018	12/4/2018
Limpieza de cuarto	1 día	1/3/2018	1/3/2018
SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA	238 días	1/4/2018	12/3/2018
INTERFASES TUBO-SUELO	196.75 días	1/8/2018	10/9/2018
MEDICION DE POTENCIALES TUBO-SUELO EN INTERFASES 1	2 días	1/8/2018	1/9/2018
CAMAS ANÓDICAS GALVÁNICAS	196 días	1/8/2018	10/8/2018
MEDICION DE POTENCIALES 1	1 día	1/8/2018	1/8/2018
RECTIFICADOR DE CORRIENTE RPC 2	238 días	1/4/2018	12/3/2018
VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO 1	1 día	1/4/2018	1/4/2018
MANTENIMIENTO A OBRA ELECTRICA	238 días	1/4/2018	12/3/2018
ALUMBRADO	238 días	1/4/2018	12/3/2018
VERIFICACIÓN ELÉCTRICA-ALUMBRADO 1	1 día	1/4/2018	1/4/2018
INSPECCION A TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN E INTERRUPTOR PRINCIPAL	131 días	1/8/2018	7/9/2018
INSPECCION A TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN E INTERRUPTOR PRINCIPAL 1	1 día	1/8/2018	1/8/2018
INSPECCION OPERATIVA	240 días	1/3/2018	12/4/2018
Inspección Operativa	1 día	1/3/2018	1/3/2018
EXTINTORES	238 días	1/30/2018	12/27/2018
INSPECCION	1 día	1/30/2018	1/30/2018
240-EMR CACTUS	257 días	1/4/2018	12/28/2018
AREA DE SEPARACIÓN	235 días	1/11/2018	12/5/2018
SEPARADOR 240-SE-001A	235 días	1/11/2018	12/5/2018
TI-5002A	131 días	1/11/2018	7/12/2018
TI-5002A Ins	1 día	1/11/2018	1/11/2018
SEPARADOR 240-SE-001B	235 días	1/11/2018	12/5/2018
TI-5002B	131 días	1/11/2018	7/12/2018
TI-5002B Ins	1 día	1/11/2018	1/11/2018
AREA DE MEDICION	240 días	1/4/2018	12/5/2018

MANTENIMIENTO FE-5001	129 días	1/5/2018	7/4/2018
FE-5001	1 día	1/5/2018	1/5/2018
TI-5003	131 días	1/12/2018	7/13/2018
TI-5003 Ins	1 día	1/12/2018	1/12/2018
MANTENIMIENTO CROMATOGRAFO	240 días	1/4/2018	12/5/2018
AT-5001	1 día	1/4/2018	1/4/2018
MANTENIMIENTO ANALIZADOR DE H2O	240 días	1/4/2018	12/5/2018
AT-5002	1 día	1/4/2018	1/4/2018
MANTENIMIENTO ANALIZADOR DE H2S	240 días	1/4/2018	12/5/2018
AT-5003	1 día	1/4/2018	1/4/2018
240-TK-001 TANQUE DE CONDENSADOS	239.75 días	1/4/2018	12/5/2018
TI-5009	131 días	1/12/2018	7/13/2018
TI-5009 Ins	1 día	1/12/2018	1/12/2018
TRANSMISOR DETECTOR DE MEZCLAS EXPLOSIVAS AIT-5090	239.75 días	1/4/2018	12/5/2018
AIT-5090	1 día	1/4/2018	1/4/2018
SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA	238 días	1/4/2018	12/3/2018
INTERFASES TUBO-SUELO	196.75 días	1/9/2018	10/10/2018
MEDICION DE POTENCIALES TUBO-SUELO EN INTERFASES 1	2 días	1/9/2018	1/10/2018
CAMAS ANÓDICAS GALVÁNICAS	196 días	1/9/2018	10/9/2018
MEDICION DE POTENCIALES 1	1 día	1/9/2018	1/9/2018
RECTIFICADOR DE CORRIENTE RPC 3	238 días	1/4/2018	12/3/2018
VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO 1	1 día	1/4/2018	1/4/2018
MANTENIMIENTO A OBRA ELECTRICA	238 días	1/4/2018	12/3/2018
ALUMBRADO	238 días	1/4/2018	12/3/2018
VERIFICACIÓN ELÉCTRICA-ALUMBRADO 1	1 día	1/4/2018	1/4/2018
INSPECCION A TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN E INTERRUPTOR PRINCIPAL	129 días	1/4/2018	7/3/2018
INSPECCION A TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN E INTERRUPTOR PRINCIPAL 1	1 día	1/4/2018	1/4/2018
CUARTO ELECTRICO	257 días	1/4/2018	12/28/2018
LIMPIEZA DE CUARTO	240 días	1/4/2018	12/5/2018
Limpieza de cuarto	1 día	1/4/2018	1/4/2018
INSPECCION OPERATIVA	240 días	1/4/2018	12/5/2018
Inspección Operativa	1 día	1/4/2018	1/4/2018
EXTINTORES	238 días	1/30/2018	12/27/2018
INSPECCION	1 día	1/30/2018	1/30/2018
MLV-6161 km. 27+826	258 días	1/4/2018	12/31/2018
INSPECCION OPERATIVA MLV-6161	240 días	1/4/2018	12/5/2018
Inspección Operativa MLV-6161	1 día	1/4/2018	1/4/2018
MANTENIMIENTO A OBRA ELECTRICA	241 días	1/5/2018	12/7/2018
ALUMBRADO	241 días	1/5/2018	12/7/2018
VERIFICACIÓN ELÉCTRICA-ALUMBRADO 1	1 día	1/5/2018	1/5/2018
INSPECCION A TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN E INTERRUPTOR PRINCIPAL	130 días	1/5/2018	7/5/2018
INSPECCION A TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN E INTERRUPTOR PRINCIPAL 1	1 día	1/5/2018	1/5/2018
CUARTO ELECTRICO	258 días	1/4/2018	12/31/2018



LIMPIEZA DE CUARTO ELECTRICO	240 días	1/4/2018	12/5/2018
Limpieza de Cuarto Electrico	1 día	1/4/2018	1/4/2018
TRANSMISOR DETECTOR DE MEZCLAS EXPLOSIVAS AIT-6191	239.75 días	1/4/2018	12/5/2018
AIT-6191	1 día	1/4/2018	1/4/2018
EXTINTORES	238 días	1/30/2018	12/27/2018
INSPECCION	1 día	1/30/2018	1/30/2018
INSPECCION Y MANTENIMIENTO	12 días	1/30/2018	2/14/2018
MLV-6162 km. 54+544 "SAN FERNANDO"	258 días	1/2/2018	12/27/2018
INSPECCION OPERATIVA MLV-6162	241 días	1/2/2018	12/4/2018
Inspección Operativa MLV-6162 1	1 día	1/2/2018	1/2/2018
PI-6162A1	131 días	1/3/2018	7/4/2018
PI-6162A1 Ins	1 día	1/3/2018	1/3/2018
PI-6162B1	131 días	1/3/2018	7/4/2018
PI-6162B1 Ins	1 día	1/3/2018	1/3/2018
PI-6162C1	131 días	1/3/2018	7/4/2018
PI-6162C1 Ins	1 día	1/3/2018	1/3/2018
PI-6162D1	131 días	1/3/2018	7/4/2018
PI-6162D1 Ins	1 día	1/3/2018	1/3/2018
PCV-6162	131 días	1/4/2018	7/5/2018
PCV-6162 Ins	1 día	1/4/2018	1/4/2018
RACK DE NITROGENO	131 días	1/4/2018	7/5/2018
SN-6162	1 día	1/4/2018	1/4/2018
SISTEMA DE TIERRAS	131 días	1/5/2018	7/6/2018
ST-6162	1 día	1/5/2018	1/5/2018
MANTENIMIENTO A OBRA ELECTRICA	241 días	1/5/2018	12/7/2018
ALUMBRADO	241 días	1/5/2018	12/7/2018
VERIFICACIÓN ELÉCTRICA-ALUMBRADO 1	1 día	1/5/2018	1/5/2018
INSPECCION A TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN E INTERRUPTOR PRINCIPAL	130 días	1/5/2018	7/5/2018
INSPECCION A TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN E INTERRUPTOR PRINCIPAL 1	1 día	1/5/2018	1/5/2018
MANTENIMIENTO A OBRA CIVIL	196.5 días	1/15/2018	10/16/2018
DRENAJES PLUVIALES	196.5 días	1/15/2018	10/16/2018
DESAZOLVE DE DRENAJES 1	1.75 días	1/15/2018	1/16/2018
AREAS VERDES EXTERIOR	196.5 días	1/15/2018	10/16/2018
PODA Y CONTROL DE MALEZA 1	1.75 días	1/15/2018	1/16/2018
CUARTO ELECTRICO	252 días	1/8/2018	12/25/2018
MANTENIMIENTO A RTU	201.5 días	1/8/2018	10/16/2018
RTU-6162	1 día	1/8/2018	1/8/2018
MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO DE LA RTU	196.75 días	1/15/2018	10/16/2018
LIMPIEZA DE FILTROS 1	1.75 días	1/15/2018	1/16/2018
MANTENIMIENTO A UPS	133 días	1/8/2018	7/11/2018
UPS-6162	1 día	1/8/2018	1/8/2018
MANTENIMIENTO A BANCO DE BATERIAS	133 días	1/8/2018	7/11/2018
BBAT-6162	1 día	1/8/2018	1/8/2018

MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	132 días	1/10/2018	7/12/2018
ECOM-6162	1 día	1/10/2018	1/10/2018
MANTENIMIENTO A CCTV	132 días	1/10/2018	7/12/2018
CCTV -6162	1 día	1/10/2018	1/10/2018
LIMPIEZA DE CUARTO	236 días	1/30/2018	12/25/2018
Limpieza de Cuarto 1	1 día	1/30/2018	1/30/2018
MLV-6162	240.75 días	1/2/2018	12/4/2018
MLV-6162 Ins	1 día	1/11/2018	1/11/2018
TRANSMISOR DETECTOR DE MEZCLAS EXPLOSIVAS AIT-6192	240.75 días	1/2/2018	12/4/2018
AIT-6192	1 día	1/2/2018	1/2/2018
PIT-6162A	132 días	1/12/2018	7/16/2018
PIT-6162A Ins	1 día	1/12/2018	1/12/2018
PIT-6162B	132 días	1/12/2018	7/16/2018
PIT-6162A Ins	1 día	1/12/2018	1/12/2018
TIT-6162	132 días	1/12/2018	7/16/2018
TIT-6162 Ins	1 día	1/12/2018	1/12/2018
SISTEMA CONTRA INCENDIO	1 día	1/30/2018	1/30/2018
INSPECCION	1 día	1/30/2018	1/30/2018
INSPECCION	1 día	1/30/2018	1/30/2018
MLV-6163 km. 82+158 "OGARRIO"	254 días	1/9/2018	12/28/2018
INSPECCION OPERATIVA MLV-6163	241 días	1/9/2018	12/11/2018
Inspección Operativa 1	1 día	1/9/2018	1/9/2018
PI-6163A1	133 días	1/15/2018	7/18/2018
PI-6163A1 Ins	1 día	1/15/2018	1/15/2018
PI-6163B1	133 días	1/15/2018	7/18/2018
PI-6163B1 Ins	1 día	1/15/2018	1/15/2018
PI-6163C1	133 días	1/15/2018	7/18/2018
PI-6163C1 Ins	1 día	1/15/2018	1/15/2018
PI-6163D1	133 días	1/15/2018	7/18/2018
PI-6163D1 Ins	1 día	1/15/2018	1/15/2018
PCV-6163	132 días	1/17/2018	7/19/2018
PCV-6163 Ins	1 día	1/17/2018	1/17/2018
MANTENIMIENTO A RACK DE NITROGENO	132 días	1/17/2018	7/19/2018
SN-6163	1 día	1/17/2018	1/17/2018
MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRAS	133 días	1/17/2018	7/20/2018
ST-6163	1 día	1/17/2018	1/17/2018
MANTENIMIENTO A OBRA ELECTRICA	240 días	1/10/2018	12/11/2018
ALUMBRADO	240 días	1/10/2018	12/11/2018
VERIFICACIÓN ELÉCTRICA-ALUMBRADO 1	1 día	1/10/2018	1/10/2018
INSPECCION A TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN E INTERRUPTOR PRINCIPAL	124 días	1/10/2018	7/2/2018
INSPECCION A TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN E INTERRUPTOR PRINCIPAL 1	1 día	1/10/2018	1/10/2018
MANTENIMIENTO A OBRA CIVIL	195.5 días	1/11/2018	10/11/2018
DRENAJES PLUVIALES	195.5 días	1/11/2018	10/11/2018

DESAZOLVE DE DRENAJES 1	1.75 días	1/11/2018	1/12/2018
AREAS VERDES EXTERIOR	195.5 días	1/11/2018	10/11/2018
PODA Y CONTROL DE MALEZA 1	1.75 días	1/11/2018	1/12/2018
CUARTO ELECTRICO	249 días	1/11/2018	12/25/2018
MANTENIMIENTO A RTU	195.5 días	1/11/2018	10/11/2018
RTU-6163	1 día	1/17/2018	1/17/2018
MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO DE LA RTU	195.75 días	1/11/2018	10/11/2018
LIMPIEZA DE FILTROS 1	1.75 días	1/11/2018	1/12/2018
MANTENIMIENTO A UPS	133 días	1/18/2018	7/23/2018
UPS-6163	1 día	1/18/2018	1/18/2018
MANTENIMIENTO A BANCO DE BATERIAS	133 días	1/18/2018	7/23/2018
BBAT-6162	1 día	1/18/2018	1/18/2018
MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	134 días	1/19/2018	7/25/2018
ECOM-6163	1 día	1/19/2018	1/19/2018
MANTENIMIENTO A CCTV	134 días	1/19/2018	7/25/2018
CCTV-6163	1 día	1/19/2018	1/19/2018
LIMPIEZA DE CUARTO	236 días	1/30/2018	12/25/2018
Limpieza de Cuarto 1	1 día	1/30/2018	1/30/2018
MLV-6163	240.75 días	1/9/2018	12/11/2018
MLV-6163 Ins	1 día	1/22/2018	1/22/2018
TRANSMISOR DETECTOR DE MEZCLAS EXPLOSIVAS AIT-6193	240.75 días	1/9/2018	12/11/2018
AIT-6193	1 día	1/9/2018	1/9/2018
PIT-6163A	133 días	1/24/2018	7/27/2018
PIT-6163A Ins	1 día	1/24/2018	1/24/2018
PIT-6163B	133 días	1/24/2018	7/27/2018
PIT-6163A Ins	1 día	1/24/2018	1/24/2018
TIT-6163	133 días	1/24/2018	7/27/2018
TIT-6163 Ins	1 día	1/24/2018	1/24/2018
SISTEMA CONTRA INCENDIO	238 días	1/31/2018	12/28/2018
INSPECCION	1 día	1/31/2018	1/31/2018
INSPECCION Y MANTENIMIENTO	12 días	1/31/2018	2/15/2018
MLV-6164 km. 105+390 "LAS CHOAPAS"	255 días	1/8/2018	12/28/2018
INSPECCION OPERATIVA MLV-6164	241 días	1/16/2018	12/18/2018
Inspección Operativa 1	1 día	1/16/2018	1/16/2018
VALVULA DE SECCIONAMIENTO	241 días	1/16/2018	12/18/2018
PI-6164A1	133 días	1/25/2018	7/30/2018
PI-6164A1 Ins	1 día	1/25/2018	1/25/2018
PI-6164B1	133 días	1/25/2018	7/30/2018
PI-6164B1 Ins	1 día	1/25/2018	1/25/2018
PI-6164C1	134 días	1/26/2018	8/1/2018
PI-6164C1 Ins	1 día	1/26/2018	1/26/2018
PI-6164D1	134 días	1/26/2018	8/1/2018
PI-6164D1 Ins	1 día	1/26/2018	1/26/2018

PCV-6164	133 días	1/31/2018	8/3/2018
PCV-6164 Ins	1 día	1/31/2018	1/31/2018
MANTENIMIENTO A RACK DE NITROGENO	133 días	1/31/2018	8/3/2018
SN-6164	1 día	1/31/2018	1/31/2018
TRANSMISOR DETECTOR DE MEZCLAS EXPLOSIVAS AIT-6194	241 días	1/16/2018	12/18/2018
AIT-6194	1 día	1/16/2018	1/16/2018
160-TD-001 TRAMPA DE RECIBO	208.75 días	1/26/2018	11/14/2018
PI-6401	134 días	1/26/2018	8/1/2018
PI-6401 Ins	1 día	1/26/2018	1/26/2018
PI-6402	134 días	1/26/2018	8/1/2018
PI-6402 Ins	1 día	1/26/2018	1/26/2018
PI-6403	134 días	1/26/2018	8/1/2018
PI-6403 Ins	1 día	1/26/2018	1/26/2018
PI-6404	134 días	1/29/2018	8/2/2018
PI-6404 Ins	1 día	1/29/2018	1/29/2018
160-TD-002 TRAMPA DE ENVIO	202.75 días	1/29/2018	11/7/2018
PI-6405	134 días	1/29/2018	8/2/2018
PI-6405 Ins	1 día	1/29/2018	1/29/2018
PI-6406	134 días	1/29/2018	8/2/2018
PI-6406 Ins	1 día	1/29/2018	1/29/2018
PI-6407	134 días	1/29/2018	8/2/2018
PI-6407 Ins	1 día	1/29/2018	1/29/2018
DRENAJES PLUVIALES	196.75 días	1/8/2018	10/9/2018
DESAZOLVE DE DRENAJES 1	2 días	1/8/2018	1/9/2018
AREAS VERDES EXTERIOR	196.75 días	1/8/2018	10/9/2018
PODA Y CONTROL DE MALEZA 1	2 días	1/8/2018	1/9/2018
CUARTO ELECTRICO	252 días	1/8/2018	12/25/2018
MANTENIMIENTO A RTU	196.5 días	1/8/2018	10/9/2018
MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO DE LA RTU	196.75 días	1/8/2018	10/9/2018
LIMPIEZA DE FILTROS 1	1.75 días	1/8/2018	1/9/2018
LIMPIEZA DE CUARTO	236 días	1/30/2018	12/25/2018
Limpieza de Cuarto 1	1 día	1/30/2018	1/30/2018
SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA	240 días	1/10/2018	12/11/2018
INTERFASES TUBO-SUELO	198.75 días	1/11/2018	10/16/2018
MEDICION DE POTENCIALES TUBO-SUELO EN INTERFASES 1	1 día	1/11/2018	1/11/2018
CAMAS ANÓDICAS GALVÁNICAS	200 días	1/11/2018	10/17/2018
MEDICION DE POTENCIALES 1	2 días	1/11/2018	1/12/2018
RECTIFICADOR DE CORRIENTE RPC 4	240 días	1/10/2018	12/11/2018
VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO 1	1 día	1/10/2018	1/10/2018
MANTENIMIENTO A OBRA ELECTRICA	242 días	1/8/2018	12/11/2018
ALUMBRADO	240 días	1/10/2018	12/11/2018
VERIFICACIÓN ELÉCTRICA-ALUMBRADO 1	1 día	1/10/2018	1/10/2018
INSPECCION A TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN E INTERRUPTOR PRINCIPAL	130 días	1/8/2018	7/6/2018

INSPECCION A TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN E INTERRUPTOR PRINCIPAL 1	1 día	1/8/2018	1/8/2018
EXTINTORES	238 días	1/31/2018	12/28/2018
INSPECCION	1 día	1/31/2018	1/31/2018
250-EMR BRASKEM	259 días	1/2/2018	12/28/2018
INSPECCION OPERATIVA	241 días	1/23/2018	12/25/2018
Inspección Operativa 1	1 día	1/23/2018	1/23/2018
AREA DE MEDICION	241 días	1/23/2018	12/25/2018
CROMATOGRAFO (H2O, CO2, H2S) AT-7002	241 días	1/23/2018	12/25/2018
AT-7002 1	1 día	1/23/2018	1/23/2018
CROMATOGRAFO (C1 - C6+) AT-7010	241 días	1/23/2018	12/25/2018
AT-7010 1	1 día	1/23/2018	1/23/2018
TRANSMISOR DETECTOR DE MEZCLAS EXPLOSIVAS	241 días	1/23/2018	12/25/2018
AIT-7090	1 día	1/23/2018	1/23/2018
MANTENIMIENTO A OBRA CIVIL	246.5 días	1/2/2018	12/12/2018
AREAS VERDES EN INTERIOR	239.75 días	1/2/2018	12/3/2018
CONSERVACION DE AREAS VERDES 1	1 día	1/2/2018	1/2/2018
SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA	243 días	1/9/2018	12/13/2018
INTERFASES TUBO-SUELO	198 días	1/17/2018	10/19/2018
MEDICION DE POTENCIALES TUBO-SUELO EN INTERFASES 1	1 día	1/17/2018	1/17/2018
CAMAS ANÓDICAS GALVÁNICAS	200 días	1/17/2018	10/23/2018
MEDICIÓN DE POTENCIALES 1	2 días	1/17/2018	1/18/2018
RECTIFICADOR DE CORRIENTE RPC 5	243 días	1/9/2018	12/13/2018
VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO 1	1 día	1/9/2018	1/9/2018
MANTENIMIENTO A OBRA ELECTRICA	243 días	1/9/2018	12/13/2018
ALUMBRADO	243 días	1/9/2018	12/13/2018
VERIFICACIÓN ELÉCTRICA-ALUMBRADO 1	1 día	1/9/2018	1/9/2018
INSPECCION A TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN E INTERRUPTOR PRINCIPAL	137 días	1/9/2018	7/18/2018
INSPECCION A TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN E INTERRUPTOR PRINCIPAL 1	1 día	1/9/2018	1/9/2018
CUARTO ELECTRICO	236 días	1/30/2018	12/25/2018
LIMPIEZA DE CUARTO	236 días	1/30/2018	12/25/2018
Limpieza de Cuarto 1	1 día	1/30/2018	1/30/2018
EXTINTORES	238 días	1/31/2018	12/28/2018
INSPECCION	1 día	1/31/2018	1/31/2018
260-EMR COATZACOALCOS	259 días	1/2/2018	12/28/2018
INSPECCION OPERATIVA	236 días	1/30/2018	12/25/2018
Inspección Operativa 1	1 día	1/30/2018	1/30/2018
AREA DE MEDICIÓN	236.5 días	1/29/2018	12/25/2018
CROMATOGRAFO (H2O, CO2, H2S) AT-8001	236 días	1/30/2018	12/25/2018
Cromatografo (H2O, CO2, H2S) 1	1 día	1/30/2018	1/30/2018
CROMATOGRAFO (C1 - C6+) AT-8010	236 días	1/29/2018	12/25/2018
AT-8010 1	1 día	1/29/2018	1/30/2018
SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA	199 días	1/18/2018	10/23/2018
INTERFASES TUBO-SUELO	198 días	1/18/2018	10/22/2018

MEDICION DE POTENCIALES TUBO-SUELO EN INTERFASES 1	1 día	1/18/2018	1/18/2018
CAMAS ANÓDICAS GALVÁNICAS	199 días	1/18/2018	10/23/2018
MEDICIÓN DE POTENCIALES 1	2 días	1/18/2018	1/19/2018
MANTENIMIENTO A OBRA ELECTRICA	243 días	1/9/2018	12/13/2018
ALUMBRADO	243 días	1/9/2018	12/13/2018
VERIFICACIÓN ELÉCTRICA-ALUMBRADO 1	1 día	1/9/2018	1/9/2018
INSPECCION A TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN E INTERRUPTOR PRINCIPAL	137 días	1/9/2018	7/18/2018
INSPECCION A TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN E INTERRUPTOR PRINCIPAL 1	1 día	1/9/2018	1/9/2018
MANTENIMIENTO A OBRA CIVIL	240 días	1/3/2018	12/4/2018
AREAS VERDES EN INTERIOR	240 días	1/3/2018	12/4/2018
CORTE DE CESPED 1	1 día	1/3/2018	1/3/2018
MANTENIMIENTO A OBRA ELECTRICA	1 día	1/2/2018	1/2/2018
MANTENIMIENTO A SISTEMA DE TIERRA	1 día	1/2/2018	1/2/2018
TRANSMISOR DETECTOR DE MEZCLAS EXPLOSIVAS	236 días	1/30/2018	12/25/2018
AIT-8090	1 día	1/30/2018	1/30/2018
CUARTO ELECTRICO	236 días	1/30/2018	12/25/2018
LIMPIEZA DE CUARTO	236 días	1/30/2018	12/25/2018
Limpieza de Cuarto 1	1 día	1/30/2018	1/30/2018
EXTINTORES	238 días	1/31/2018	12/28/2018
INSPECCION	1 día	1/31/2018	1/31/2018
FRANJA DE AFECTACIÓN	260 días	1/2/2018	12/31/2018
POTENCIALES TUBO-SUELO	237 días	1/24/2018	12/20/2018
FD CPG CIUDAD PEMEX-EMRyC CIUDAD PEMEX (ACOMETIDA)	207 días	1/24/2018	11/8/2018
MEDICION DE POTENCIALES TUBO-SUELO 1	1 día	1/24/2018	1/24/2018
FD CPG NUEVO PEMEX-EMRyC NUEVO PEMEX (ACOMETIDA)	216 días	1/24/2018	11/21/2018
MEDICION DE POTENCIALES TUBO-SUELO 1	1 día	1/24/2018	1/24/2018
FD CPG CACTUS-EMRyC CACTUS (ACOMETIDA)	216 días	1/25/2018	11/22/2018
MEDICION DE POTENCIALES TUBO-SUELO 1	1 día	1/25/2018	1/25/2018
FD EMRyC NUEVO PEMEX-EMRyC CACTUS	130 días	1/29/2018	7/27/2018
MEDICION DE POTENCIALES TUBO-SUELO 1	3 días	1/29/2018	1/31/2018
CELAJE TERRESTRE	260 días	1/2/2018	12/31/2018
FD EMRyC COATZACOALCOS-CPQ CANGREJERA (ACOMETIDA)	239 días	1/31/2018	12/31/2018
CELAJE TERRESTRE 1	1 día	1/31/2018	1/31/2018
FD EMRyC BRASKEM-EMRyC COATZACOALCOS	239 días	1/31/2018	12/31/2018
CELAJE TERRESTRE 1	1 día	1/31/2018	1/31/2018
FD EMRyC BRASKEM- CPQ BRASKEM_IDESA (ACOMETIDA)	239 días	1/31/2018	12/31/2018
CELAJE TERRESTRE 1	1 día	1/31/2018	1/31/2018
FD EMRyC CACTUS-EMRyC BRASKEM	249 días	1/16/2018	12/28/2018
CELAJE TERRESTRE 1	11 días	1/16/2018	1/30/2018
FD CPG CACTUS-EMRyC CACTUS (ACOMETIDA)	239 días	1/16/2018	12/14/2018
CELAJE TERRESTRE 1	1 día	1/16/2018	1/16/2018
FD EMRyC NUEVO PEMEX-EMRyC CACTUS	239 días	1/15/2018	12/13/2018
CELAJE TERRESTRE 1	1 día	1/15/2018	1/15/2018

FD CPG NUEVO PEMEX-EMRyC NUEVO PEMEX (ACOMETIDA)	239 días	1/15/2018	12/13/2018
CELAJE TERRESTRE 1	1 día	1/15/2018	1/15/2018
FD EMRyC CIUDAD PEMEX-EMRyC NUEVO PEMEX	248 días	1/2/2018	12/13/2018
CELAJE TERRESTRE 1	9 días	1/2/2018	1/12/2018
FD CPG CIUDAD PEMEX-EMRyC CIUDAD PEMEX (ACOMETIDA)	240 días	1/2/2018	12/3/2018
CELAJE TERRESTRE 1	1 día	1/2/2018	1/2/2018